



А Временная сборка для определения наилучшего положения приема/передачи Ең дұрыс қабылдау/трансмиссия позициясын анықтауға арналған уақытша жиынтық



Вставьте для временного монтажа (**) / Уақытша орнату үшін қою (**)


ПРИМЕЧАНИЕ / ЕСКЕРТПЕ :

при осуществлении временного монтажа не срезайте удаляемую часть крышки.
Уақытша жиынтықтау үшін қапқақтың сезімтал бөлігін алып тастау керек.




В Окончательный монтаж / Анықтамалық орнату

В1 Прокладка аксиального кабеля / Осьтік кабель жолы



В2 Прокладка радиального кабеля / Радиалдық кабель жолы



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ

НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Не допускается использование этого оборудования для обеспечения функций машинного оборудования, критически важных с точки зрения безопасности.
- При наличии угроз для персонала и (или) оборудования используйте подходящие системы взаимной блокировки.
- Установка и эксплуатация данного оборудования должны осуществляться в корпусе, пригодном для условий окружающей среды.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.


ЖАБДЫҚТЫҢ КЕЗДЕЙСӨҚ ЖҰМЫС ІСТЕУІ

- Бұл жабдықты қауіпсіздік маңызды машина функцияларында пайдаланбаңыз.
- Қызметкерлерге және/немесе жабдыққа қауіптер бар болса, тиісті қауіпсіздік құлыптарын пайдаланыңыз.
- Бұл жабдықты мақсатты ортасы үшін тиісті бағасы бар корпуста орнатыңыз және пайдаланыңыз.

Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе ауыр жарақатқа я болмаса жабдықтың зақымдалуына әкеледі.

- (ru) Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.
- (kk) Электр жабдықты тек білікті қызметкерлер орнатуы, пайдалануы, қызмет көрсетуі және техникалық қызмет көрсетуі керек. Schneider Electric осы материалды пайдаланудан туындаған ешбір салдарларға жауапты болмайды.


C Монтажная схема электропроводки
Электр қосылымдар диаграммасы



(1): Предохранитель на 500 мА от поставщика Bussmann®, обозначение GMA-500mA, 250 V 0.5 A, малоинерционный / Bussmann®, үлгі - GMA-500 мА, 250 В 0,5 А төмен инерциялы 500 мА сақтандырғышы

UL: Контроль перенапряжения осуществляется, после того как основная служба отключит устройство с перегрузкой по току, при помощи устройства UL1449 TVSS (Transient Voltage Surge Suppressor — ограничитель выбросов переходного напряжения) типа 2 (6 кВ / 3 кА мин.), MCOV (Maximum Continuous Operating Voltage — максимальное постоянное рабочее напряжение) мин. номинальное межфазное напряжение и VPR (Voltage Protection Rating — степень защиты от перенапряжения) на 1,5 кВ. / Тізбектік кернеу және 1,5 кВ VPR (Шамадан тыс кернеуден қорғау) деңгейіне реттелген MCOV (Максималды үздіксіз жұмыс кернеуі) мин. арқылы 2 типті ретінде сыналған (6 кВ / 3 кА мин.) UL1449 TVSS құрылғысымен (Шамадан тыс ауыспалы кернеу шектегіші) негізгі қызмет шамадан тыс жоғары ток бар құрылғыны ажыратқаннан кейін беретін шамадан тыс жоғары кернеуді бақылау.

D Рекомендации по монтажу / Орнату кеңестері




E Условия установки / Орнату шарттары

Рабочая температура	Жұмыс температурасы	-25...+55°C (-13...+131°F)
---------------------	---------------------	----------------------------

Радио / Радио байланыс

В соответствии с ZigBee Green Power 2,405 ГГц (канал 11 IEEE 802.15.4) / ZigBee Green Power 2,405 ГГц (11 IEEE 802.15.4 арнасы) үйлесімді

F Диагностические светодиодные индикаторы
Жарық диод диагностикасы



См. буклет с экспертными инструкциями на: Келесі мекенжай бойынша сарапшы нұсқаулығының парағын қараңыз: www.schneider-electric.com

ru EIO0000002155
kk EIO0000002156

Для доступа на веб-сайт сканируйте метку на своем смартфоне: Веб-сайтка кіру үшін белгіні смартфонмен сканерлеңіз:

