


The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Kabel en plugset voor lichtlijninstallatie



Productvoordelen

- Gemakkelijke en snelle verbinding voor installatie van een lichtlijn
- Doorvoerbedrading met AC-stekker

Productkenmerken

- Doorvoerbedradingset voor lichtlijnen (3 x 1,5 mm² draad met AC-stekker, lengte: 1,2 m of 1,5 m)
- Lichtlijnaansluitkabel met AC-stekker
- Doorvoerbedradingset voor DALi (2 x 0,5 mm² draad met AC-stekker, lengte: 1,2 m of 1,5 m)

choose one

Country

[myLEDVANCE](#)

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	32,0 mm
Breedte	13,0 mm
Hoogte	7 mm
Product gewicht	63,00 g
Kabellengte	1560 mm

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Geel
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Balschot veilig	Nee

DOWNLOADS

Aanbestedingsteksten	
	Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075157996	BAG 1	170 mm x 90 mm x 15 mm	69.00 g	0.23 dm ³
4058075158009	Zak 4			
4058075173880	Verzenddoos 24	180 mm x 170 mm x 190 mm	1849.00 g	5.81 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.