


PRODUKTDATENBLATT

LN INDV 1500 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Kabel- und Steckverbindungs-Set für Lichtbandinstallation



Produktvorteile

- Einfacher und schneller elektrischer Anschluss für die Lichtbandinstallation
- Durchverdrahtung mit AC-Stecker

Produkteigenschaften

- Durchverdrahtungssatz für Lichtbänder (3 x 1,5 mm² Kabel mit AC-Stecker, Länge: 1.2 m oder 1.5 m)
- Anschlusskabel für Lichtbandmontage mit AC-Stecker
- Durchverdrahtungssatz für DALI (2 x 0,5 mm² Kabel mit AC-Stecker, Länge: 1.2 m oder 1.5 m)

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	32,0 mm
Breite	20,0 mm
Höhe	7 mm
Produktgewicht	233,00 g
Kabellänge	1560 mm

Materialien & Farben

Produktfarbe	Gelb
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Ballwurfsicher	Nein

DOWNLOADS

Ausschreibungstexte	
	Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075133365	BAG 1	260 mm x 140 mm x 15 mm	244.00 g	0.55 dm³
4058075133372	Beutel 4			
4058075173873	Versandschachtel 24	260 mm x 290 mm x 190 mm	5992.00 g	14.33 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.